

## **НЕВЕРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ УКАЗАНО В ТЕКУЩИХ КАТАЛОГАХ FRAM VL**

Применение для автомобиля FIAT Seicento 1.1 Mpi в текущих каталогах неверно и должно быть изменено следующим образом:

- Масляный фильтр (OIL FILTER) для автомобилей с двигателем до № 1051575 à PH5752 (диаметр 76мм)
- Масляный фильтр (OIL FILTER) для автомобилей с двигателем № 1051576 и далее à PH5949 (диаметр 66мм)

Мы просим Вас обратить должное внимание на это изменение, так как неправильное применение может создать серьезный сбой в работе двигателей.

Мы приносим извинения за эти ошибки.

